
40
140
100
13x20
12x30
F = 5
E3 = 4
E5 = 4
50
L
x
t = 2
50